



Contenido

1. PRESENTACIÓN	2
2. ASISTENCIAS TÉCNICAS (DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN) DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA	3

1. PRESENTACIÓN

Consultoría de Geología y Geotecnia S.L. es una empresa que nace en el año 2001 con el propósito de ofrecer servicios especializados de Asistencia Técnica en todos los aspectos relativos la Ingeniería del Terreno, por lo que su campo de actuación comprende todos aquellos ámbitos relacionados con ésta, desde problemáticas típicamente geotécnicas, hasta la realización de Estudios y Proyectos de Contaminación de suelos.

Esta Asistencia se resuelve, bien en fase de Proyecto, bien como Asistencia Técnica durante la ejecución de las Obras.

C.G.G. S.L. tiene su domicilio social en la ciudad de Oviedo, en la calle Fuertes Acevedo nº 103, 4º donde tiene ubicadas su sede Social.

Asimismo, dispone de oficinas en Madrid, Avenida del Loira nº 46 (Campo de las Naciones) y en La Coruña en Avda. Finisterre 327, 2º. Todas ellas totalmente informatizadas y con el personal necesario para su apropiado funcionamiento.

Por otro lado, desde el Año 2005, dispone de un laboratorio de materiales acreditado en el Área de Geotecnia (GTL) y Área de Reconocimientos In situ (GTC) (Dirección General de Urbanismo, Gobierno del Principado de Asturias), el cual junto con las oficinas principales de la empresa se encuentra ubicado en la Carretera de la Estación, Polígono de Naón, Nave 1, 33429 Siero, Asturias.

A continuación, se muestra las referencias técnicas de los Proyectos en los que, CONSULTORÍA DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA S.L. ha participado de forma más activa.

2. ASISTENCIAS TÉCNICAS (DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN) DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA

	Asesoramiento Técnico durante el proceso de la obra, desde la Planificación del Proyecto hasta la finalización de las obras de construcción.
--	--

2.1. Año 2009

	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Análisis de estabilidad de los taludes del Autopista AG-53 (Santiago-Ourense) en los P.K. 82+920-83+100, 83+260-83+460 Y 85+510-85+600. ACEOUSA.
	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Subestación Eléctrica en Nueva Escombreras, Murcia. REE S.A.
	Análisis de las condiciones de cimentación y de drenaje de los viales en el Parque Eólico y Subestación Eléctrica de Las Navas del Marqués, Ávila. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A.
	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica en la "Serra da Faladoira" entre las Provincias de A Coruña y Lugo. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A.
	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica en Leboreiro, en la Serra do Xistral, Muras, Lugo. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A.
	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica, El Boquerón, Albacete. Grupo Hidrocantábrico
	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Nueva Subestación Eléctrica de Cabra, Córdoba. REE S.A.
	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica Monte Xiabre, Pontevedra. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A
	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra para nueva Subestación Eléctrica de La Roda de Andalucía, Sevilla. REE S.A.
	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica Cantiruela, Burgos. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A
	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica Las Paldas, Burgos. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A.
	Asistencia Técnica al Departamento de Construcción, Nueva Subestación de La Cereal, Tres Cantos, Madrid. REE S.A.

Asistencia Técnica al Departamento de Construcción Nueva Subestación Eléctrica de Brovales, Badajoz. REE S.A.

2.2. Año 2010

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Parque Eólico y Subestación Eléctrica Hoya Gonzalo, Albacete. SINAIE.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Parque Eólico y Subestación Eléctrica Cabeza Morena-Dueñas, Albacete. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Parque Eólico y Subestación Eléctrica Dehesa Virginia, Albacete. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Parque Eólico y Subestación Eléctrica Fuente de La Arena, Albacete. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Parque Eólico y Subestación Eléctrica El Relumbrar, Albacete. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra para la preparación de las zonas de entrega del tanque de GNL y cargas pesadas en el Puerto de Campamento, T.M. de San Roque, Cádiz, ARUP. Ove Aker Kvaerner Contrating

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parques Eólicos y Subestaciones Eléctricas "Ávila Oeste", Ávila. GENESA I (Grupo HC).

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Cimentación de silos en Villagarcía de Arosa, Pontevedra. Tudela Veguín, S.A.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parques Eólicos y Subestaciones Eléctricas Altamira y Cortijo Linera, Málaga. GAMESA

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica Pena Ventosa, Lugo. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica Alcalá de Los Gazules, Cádiz. ENDESA, Cogeneración y Renovables, S.A.

Asistencia Técnica a la Empresa Constructora, Subestación Conversora en Santa Ponsa, Mallorca. SIEMENS

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parques Eólicos Coll del Moro, Torre Madrina y Villalba dels Arcs y sus Subestaciones Eléctricas, Tarragona. Ceasa Promociones Eólicas

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica en Agreda (Soria). Parque Eólico Sierra del Madero, S.A.

Asistencia Técnica a la Empresa Constructora, Pozo de Bombeo de O Couto en Ourense. Ferrovial.

Asistencia Técnica a la Empresa Constructora, del aliviadero del Puente Nuevo en Ourense. Ferrovial.

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica, Solera industrial decorativa de hormigón en tienda de Bershka en las Galerías Vittorio Emanuele – Milán Italia, PROSISTEMAS (año 2010)

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica, Pavimento Industrial para tienda de Zara en Vía del Corso – Roma Italia; PROSISTEMAS – INDITEX (año 2010)

2.3. Año 2011

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico, Subestación Eléctrica y Centro de Control Serra Voltorera en Tarragona. Generaciones Especiales I, S.L.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica Sierra de Lagos, Pola de Allande (Asturias) Generaciones Especiales I, S.L.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica en Carondio (Asturias). Generaciones Especiales I, S.L.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica en Granujales, Cádiz. Enel G REE S.An Power España, S.L.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra para las nuevas posiciones de los Aerogeneradores y Subestación Eléctrica, del Parque Eólico Coll del Moro, Tarragona. CEASA PROMOCIONES EÓLICAS, S.L.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica de Valdihuero en Ávila. ENEL G REE S.AN POWER, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica de Pucheruelo en Ávila. ENEL G REE S.AN POWER, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica de Lanchal en Ávila. ENEL G REE S.AN POWER, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica Los Granujales en Cádiz. ENEL G REE S.AN POWER, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Parque Eólico EEE de Tarifa (Cádiz). ENEL G REE S.AN POWER, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico de Coll de La Garganta. EDP RENOVABLES.

Asistencia Técnica a la Empresa Constructora, Apoyo Nº 173 de la Línea Arganda-Loeches, Arganda del Rey, Madrid. REE S.A, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico y Subestación Eléctrica A Campo-Hospital en Zaragoza. ENEL G REE S.AN POWER

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parque Eólico Sierra del Cortado, Soria. ENEL G REE S.AN POWER.

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica Pavimento Industrial para tienda de Pull&Bear en Rotterdam Holanda (año 2011) PROSISTEMAS – INDITEX

2.4. Año 2012

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Plataforma Logística Inditex, en Cabanillas del Campo. GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Edificio E.ON en Polígono Industrial de Río Pinto en la localidad de Jario, (Coaña, Asturias). ISASTUR INGENIERIA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Edificio E.ON en Calle General Fazouro, Parque Empresarial de Foz (Lugo). ISASTUR INGENIERIA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Centro de Educación Infantil en Ferrol (Galicia). FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Nave Logística de Cortefiel en Aranjuez (Madrid). SOLDEVA GRUPO DE INVERSIONES 2006 S.L (Grupo General Electric).

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Edificio CPD, Sabón (A Coruña). GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Edificio de usos comerciales en la C/ Sánchez Bregua y C/ Compostela, en La Coruña. GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Parques Eólicos y Subestaciones Eléctricas de Madroñales y Angosturas, Málaga. ENEL G REE S.AN POWER, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Centro de Educación Infantil en Melide, La Coruña. GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Centro Comercial y Aparcamientos Polígono 4 PERI (V-01) SAN ROQUE PIZARRO, en Vigo. Antonio Reboreda Martínez SNLE, Ingenieros industriales

Asistencia Técnica al Departamento de Ingeniería de Subestaciones, Subestación Sant Martí (Mallorca). REE S.A

Asistencia Técnica al Departamento de Ingeniería de Subestaciones, Subestación Aparecida (Zamora). REE S.A

Asistencia Técnica al Departamento de Ingeniería de Subestaciones, Subestación Murterar (Mallorca). REE S.A

Asistencia Técnica al Departamento de Ingeniería de Subestaciones, S.E Gramanet (Barcelona). REE S.A, S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Centro Logístico de Sallent (Barcelona). GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica al Departamento de Ingeniería de Subestaciones, S.E Colón (Huelva). REE S.A

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Diques de contención de los tanques MPD, ICL y AC en Factoría Química de Dupont (Asturias). CONCASA

2.5. Año 2013

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, de la Presa del Aprovechamiento Hidráulico Renace II en Cobán, República de Guatemala. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Canal-Túnel del Aprovechamiento Hidráulico Renace II en Cobán, República de Guatemala. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Balsa de Regulación del Aprovechamiento Hidráulico Renace II en Cobán, República de Guatemala. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Canal-Tubería de baja presión del Aprovechamiento Hidráulico Renace II en Cobán, República de Guatemala. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Canal-Tubería Forzada del Aprovechamiento Hidráulico Renace II en Cobán, República de Guatemala. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Central del Aprovechamiento Hidráulico Renace II en Cobán, República de Guatemala. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Casa de Máquinas de la Presa del Alto, Río Chiriquí Pequeño, República de Panamá. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Estudio de Alternativas para el emplazamiento de la Obra de Toma de la Presa de El Alto, Río Chiriquí Pequeño, República de Panamá. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, condiciones de estabilidad de la Margen Derecha (Estribo Derecho) de la Presa de Montelirio, Río Chiriquí Pequeño, República de Panamá. GRUPO COBRA

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Condiciones de Estabilidad de la Tubería Forzada-Ladera en el Aprovechamiento Hidráulico de Montelirio, Río Chiriquí Pequeño, República de Panamá. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Condiciones de Cimentación de la Casa de Máquinas de la Presa de El Alto, Río Chiriquí Pequeño, República de Panamá. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Condiciones de Cimentación de la Casa de Máquinas de la Presa de Lareynaga, República de Nicaragua. GRUP COBRA.

Asistencia Técnica, a la Dirección de Obra, Condiciones de Cimentación de la Presa de Lareynaga, República de Nicaragua. GRUP COBRA.

Asistencia Técnica Análisis del estado actual. Terminal contenedores del Muelle de Ferrazo (Pontevedra). Ingenia Actividades de Ingeniería y Obra Civil.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Condiciones de Cimentación de la Casa de Máquinas de la Presa de Pando Río Chiriquí, Panamá. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Condiciones de Cimentación del azud de la Presa de Pando Río Chiriquí, Panamá. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Condiciones de Cimentación de la Tubería Forzada de la Presa de Pando Río Chiriquí, Panamá. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Balsa de regulación de la Presa Mendre 2, Panamá. GRUPO COBRA.

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica, Pavimento Industrial para tienda de Zara en Stock-im-Eisen Platz – Viena Austria PROSISTEMAS – INDITEX (año 2013)

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica Pavimentos industriales para tienda de Zara de Brompton Road – Londres Inglaterra (año 2013) PROSISTEMAS – INDITEX

Trabajos de consultoría técnica de pavimentos para la nueva tienda de IKEA en Cheras, Kuala Lumpur Malasia (año 2013) PROSISTEMAS – IKEA

2.6. Año 2014

Asistencia Técnica Edificio de Oficinas Pull&Bear en Narón, A Coruña. GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica Hangar de Aeropuerto de Santiago, A Coruña. GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica Escuela Infantil en Cambre, A Coruña. GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Aprovechamiento Hidráulico Renace III República de Guatemala. GRUPO COBRA.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Presa 8 de Agosto en Perú. SACYR.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Presa El Carmen en Perú. SACYR.

Asistencia Técnica Escuela Infantil C/ Sardiñeira, A Coruña. GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica Tramo de vía FM-1 entre Factorías Avilés y Veriña, Asturias. ARCELORMITTAL.

Asistencia Técnica Control de calidad Lidl, Ponferrada. LIDL SUPERMERCADOS, SAU.

Asistencia Técnica Tren Carril en Factoría Arcelormittal en Veriña (Asturias). ARCELORMITTAL.

Asistencia Técnica Silo en Sallent. GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica Silo en Palafolls. GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica Nave Industrial en Polígono Industrial de Tabaza (Asturias). Ricardo Vázquez Somohano.

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica, Pavimento Industrial para tienda de Zara en Bahnhofstrasse – Zurich Suiza (año 2014) PROSISTEMAS – INDITEX

Trabajos de asesoría técnica para la remodelación de los pavimentos de la nave de BAT (British American Tobacco) en Ibadán Nigeria (año 2014) PROSISTEMAS

2.7. Año 2015

Asistencia Técnica Ampliación Edificio de oficinas Sede Central de Inditex, en Arteixo (A Coruña). GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica Edificio Centro de residencia gravemente afectados, Oleiros (A Coruña). GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica Cabo Noval (Asturias). TAPIA RUEDAS CONSTRUCCIONES.

Asistencia Técnica Plataforma Logística de Meco Alcalá de Henares (Madrid). GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica de la Presa del Aprovechamiento Hidráulico Ocho de Agosto, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente al Canal-Túnel del Aprovechamiento Hidráulico Ocho de Agosto, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente al Canal-Tubería de baja presión del Aprovechamiento Hidráulico Ocho de Agosto, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente al Canal-Tubería Forzada del Aprovechamiento Hidráulico Ocho de Agosto, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente a la Central del Aprovechamiento Hidráulico Ocho de Agosto, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente a la adecuación de viales y caminos y demás infraestructuras necesarias para la realización de las obras del Aprovechamiento Hidráulico Ocho de Agosto, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica de la Presa del Aprovechamiento Hidráulico El Carmen, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente al Canal-Túnel del Aprovechamiento Hidráulico El Carmen, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente al Canal-Tubería de baja presión del Aprovechamiento Hidráulico El Carmen, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente al Canal-Tubería Forzada del Aprovechamiento Hidráulico El Carmen, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente a la Central del Aprovechamiento Hidráulico El Carmen, Monzón, República de Perú. SACYR.

Asistencia Técnica correspondiente a la adecuación de viales y caminos y demás infraestructuras necesarias para la realización de las obras del Aprovechamiento Hidráulico El Carmen, Monzón, República de Perú. SACYR.

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica Pavimentos industriales para tienda de Zara en Oxford St REE S.At – Londres Inglaterra (año 2015) PROSISTEMAS – INDITEX

2.8. Año 2016

Asistencia Técnica de la Presa del Aprovechamiento Hidráulico Xacbal, Quiché, República de Guatemala. OHL Industrial.

Asistencia Técnica correspondiente al Canal-Túnel del Aprovechamiento Hidráulico Xacbal, Quiché, República de Guatemala. OHL Industrial.

Asistencia Técnica correspondiente al Canal-Tubería de baja presión del Aprovechamiento Hidráulico Xacbal, Quiché, República de Guatemala. OHL Industrial.

Asistencia Técnica correspondiente al Canal-Tubería Forzada del Aprovechamiento Hidráulico Xacbal, Quiché, República de Guatemala. OHL Industrial.

Asistencia Técnica correspondiente a la Central del Aprovechamiento Hidráulico Xacbal, Quiché, República de Guatemala. OHL Industrial.

Asistencia Técnica correspondiente a la adecuación de viales y caminos y demás infraestructuras necesarias para la realización de las obras del Aprovechamiento Hidráulico Xacbal, Quiché, República de Guatemala. OHL Industrial.

Asistencia Técnica Guardería en Orense. GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica Silo Tordera (Barcelona). GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica Edificio Subestación Santa Cruz de Mieres. ISOTRÓN.

2.9. Año 2017

Asistencia Técnica Hangar Aeropuerto Santiago de Compostela. GOA INVEST-INDITEX.

Asistencia Técnica Plataforma Logística P.I Arteixo (A Coruña). GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica Plataforma Logística Ámsterdam Inditex. INSTRA INGENIEROS.

Asistencia Técnica Plataforma Logística P.I Laracha (A Coruña). GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica Edificio EON Parque Tecnológico de Cantabria. TECUNI.

Asistencia Técnica Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá (Panamá). ARUP.

Asistencia Técnica Plataforma Logística Vicálvaro (Madrid). GOODMAN REAL STATE.

Asistencia Técnica Ampliación silo paquetería plataforma logística INDITEX, Cabanillas del Campo (Guadalajara). GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica Ampliación silo paquetería plataforma logística INDITEX, Meco (Madrid). GOA INVEST-INDITEX

2.10. Año 2018

Asistencia Técnica Nave logística Tempe, Torrellano, Elche (Alicante). GOA INVEST-INDITEX

Asistencia Técnica Hangar Aeropuerto de Lavacolla, Santiago de Compostela. KEYPLAN.

Asistencia Técnica Nave Logística en Polígono Industrial Entrerrios, Onda (Castellón). GOODMAN REAL STATE.

Asistencia Técnica Subestación Eléctrica PE Pomona (Argentina). ISASTUR INGENIERIA, SA.

Asistencia Técnica Plataforma Logística en Torrejón de Ardoz (Madrid). TUDIC.

Asistencia Técnica Hangar II en Aeropuerto de Lavacolla, Santiago de Compostela. GOA INVEST-INDITEX.

2.11. Año 2019

Asistencia Técnica durante la ejecución de las obras de cimentación, Nave industrial en Burela, Lugo, VEGALSA.

Asistencia Técnica durante las obras de vaciado y de cimentación del edificio en la parcela TAFISA en Pontevedra. METROVACESA.

Asistencia Técnica durante la ejecución de las obras de Movimiento de Tierras, Plataforma logística de Illescas, Illescas, Toledo. GOODMAN+

Asistencia Técnica durante la ejecución de las obras de movimiento de tierras y de las cimentaciones del Parque Eólico de Paradela, Paradela, Lugo, INSTRA INGENIEROS.

Asistencia Técnica durante la ejecución de las obras de movimiento de tierras y de las cimentaciones del Parque Eólico de Serra das Penas, Paradela, Lugo, INSTRA INGENIEROS.

Asistencia Técnica durante la ejecución de las obras de movimiento de tierras y cimentación de la Plataforma Logística de Castellbisbal en Barcelona, GOODMAN+.

Asistencia Técnica durante la ejecución de las obras de movimiento de tierras y cimentación de la Escuela Infantil y Centro de Educación Especial de Puxeiros en Vigo, Pontevedra, GOA INVEST-FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA.

Asistencia Técnica, 95 viviendas en Valenoso, Boadilla del Monte, Madrid, FIGUER ESTUDIO DE PROYECTOS S.L.

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica durante la ejecución de las obras, Pavimentos industriales en el nuevo centro logístico de Inditex (ahora pertenece a XPO Logistics) – casi 250.000m2 en Lelystad Holanda (año 2018 y 2019). Todos los pavimentos eran pilotados. PROSISTEMAS – INDITEX.

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica Reparación de fisuras en soleras en la tienda de IKEA de Zaventem Bélgica (año 2019) PROSISTEMAS – INDITEX.

2.12. Año 2020

Asistencia Técnica, Ampliación Nave Industrial en Burela, Lugo, VEGALSA.

Asistencia Técnica, Ampliación Nave Industrial CONWAY en Calle Vega de Badel, 2, Quer, Guadalajara, INFRISA.

Asistencia Técnica, Nave Industrial UNIFERSA en Laracha, La Coruña, UNIFERSA.

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica, Losa para silo del nuevo almacén de distribución de LIDL en Køge Dinamarca (años 2019 y 2020) PROSISTEMAS – LIDL

Estudio Geotécnico y Asistencia Técnica Reparación de soleras de hormigón en nave de Ball Beverage Packaging ubicadas en Bierne Francia (años 2020 y 2021) PROSISTEMAS

Asistencia Técnica, Clínica Lescer Calle de los Padres Dominicos 5, Sanchinarro, Madrid, MERLIN PROPERTIES

Asistencia Técnica, Edificio Calle La Oliva Vigo, Pontevedra, DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Asistencia Técnica, Parque Eólico Corme, Ponteceso, A Coruña, LOPEZ CAO CONSTRUCCIONES

Asistencia Técnica, Parque Eólico Perdiguera, Estepar, Burgos, CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Asistencia Técnica, Galería O Castro, Vigo, Pontevedra, REBOREDADA MARTÍNEZ ANTONIO SLNE

Asistencia Técnica, Edificio de Viviendas en Valenoso, Boadilla del Monte, Madrid, CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS

2.13. Año 2021

Asistencia Técnica, Subestación Eléctrica Zumajo, Los Parralejos, Cádiz, ENDESA INGENIERÍA S.L.U.

Asistencia Técnica, Subestación Eléctrica Chucena, Huelva, ENDESA INGENIERÍA S.L.U.

Asistencia Técnica, Fábrica para Conservas de Productos del Mar y Platos Preparados de Gran Calidad (Plisan Pontevedra), Salvaterra de Miño, Pontevedra, HIJOS DE CARLOS ALBO S.L.U

Asistencia Técnica, Plataforma Logística Calle Federico Cantero Villamil, Móstoles, Madrid, GOODMAN REAL ESTATE

Asistencia Técnica, Apoyo de Línea 239 VIC BAI, Vidrá, Girona, REE S.A.

Asistencia Técnica, Sondeos El Estrellín, Avilés, Asturias, ARCELOR MITTAL

Asistencia Técnica, Nave Logística Calle Severo Ochoa, Leganés, Madrid, ORDESA BUILDING S.L.

Asistencia Técnica, Plataforma Logística Servicios Enterrados Tordera, Barcelona, GOA INVEST S.A.

Asistencia Técnica, Centro Comercial Terreno Parque Empresarial 47, Foz, Lugo, VEGONSA 1939 S.L.

Asistencia Técnica, Hinca Colector N-220 Distrito Macarena, Sevilla, BALCE INGENIERÍA SUBSUELO Y MICROTÚNELES S.L.

Asistencia Técnica, Edificio de Viviendas Rúa Monte de Conxo / Rúa Emilia Pardo Bazán, Santiago de Compostela, A Coruña, ALTO RESIDENCIAL SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA

Asistencia Técnica, Residencia de Mayores, Santiago de Compostela, A Coruña, GOA INVEST S.A.
 Asistencia Técnica, Residencia de Mayores Rúa Poeta Xosé Crecente Vega, Lugo, GOA INVEST S.A.
 Asistencia Técnica, Ampliación Plataforma Logística Inditex Calle Bari, Zaragoza, GOA INVEST S.A.

2.14. Año 2022

Asistencia Técnica, Nave Logística Parcela 2.1.1 Polígono Abra Industrial, Abanto, Vizcaya, NORTON
 Asistencia Técnica, proyecto construcción nave industrial en Laracha, A Coruña. Unifersa 2006.
 Asistencia Técnica, proyecto construcción residencia mayores Pontevedra. Goa Invest.
 Asistencia Técnica, plataforma logística Miranda de Ebro, Burgos. Ingenibo.
 Asistencia Técnica, proyecto reparación La Fontica, Gijón. Construcciones Vir.
 Asistencia Técnica, PP EE Odón de Buen 2 y 3, Huesca. Collosa.
 Asistencia Técnica, edificio 89 viviendas VPPA "Cañaverál 7", Madrid. Ingesser.
 Asistencia Técnica, Plataforma Logística Sigüeiro, Oroso, A Coruña. Vegalsa.
 Asistencia Técnica, Fábrica Saica, Camargo, Cantabria. Ingesser.

2.15. Año 2023

Asistencia Técnica, Edificio Eiris, A Coruña. Goa Invest.
 Asistencia Técnica de geólogo en informe pericial, Turón, Mieres. Hunosa.
 Asistencia Técnica, Estabilidad de Taludes PE El Castillo y Piedrahita, Teruel. DESARROLLOS EÓLICOS DE TERUEL S.L..
 Asistencia Técnica, Ampliación Plataforma Logística de Cabanillas, Guadalajara. GOA INVEST S.A.
 Asistencia Técnica, Apartamentos en Castiñera, Llanera. AXUNTASE SDAD COOP ASTURIANA DE INICIATIVA SOCIAL.
 Asistencia Técnica, Aparcamiento en Superficie Plataforma Logística Sallent, Barcelona. GOA INVEST S.A.
 Asistencia Técnica, Silo-Almacén en Altura, P.I. Santa María De Benquerencia, Toledo. GOA INVEST S.A..
 Asistencia Técnica, Residencia de Mayores de Ferrol, A Coruña. GOA INVEST S.A.

Asistencia Técnica, Centro de Salud de Sotrondio, Asturias. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA POLA ALLEJO.
Asistencia Técnica, Plataforma Logística de Getafe, Madrid. GOODMAN HELENA LOGISTICS (SPAIN) S.L.
Asistencia Técnica, Nuevo Comedor en Zaragoza. GOA INVEST SA.
Asistencia Técnica, Silo de Prenda Colgada en Sallent, Barcelona. GOA INVEST SA.
Asistencia Técnica, Centro de Salud de La Manjoya, Oviedo. SARDESA.
Asistencia Técnica, Instalaciones Logísticas en Malpica, Zaragoza. GOA INVEST SA.

2.16. Año 2024

Asistencia Técnica, Edificio Superficie Comercial Ofimático, A Coruña. CARTESÓN S.L.
Asistencia Técnica, PSFV en Tordesillas, Valladolid. PROYECTOS INGENIERÍA Y OBRAS XXI S.L.
Asistencia Técnica, Nave de Fabricación en Sabón, A Coruña. GOA INVEST SA.
Asistencia Técnica, Ampliación Silo 2 Paquetería en la Plataforma Logística de Cabanillas, Guadalajara. GOA INVEST SA.
Asistencia Técnica, Nuevo Comedor en Sabón, Arteixo. GOA INVEST SA.
Asistencia Técnica, PSFV en Caparacena, Granada. PROYECTOS INGENIERÍA Y OBRAS XXI S.L.
Asistencia Técnica, Nave en el Polígono Industrial de Morás, Arteixo. EDIFICACIONES ALDEOLA SL.
Asistencia Técnica, Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual, Xove. GOA INVEST SA.
Asistencia Técnica, Comedor Colegio Público de Ventanielles, Oviedo. TERRA INGENIEROS S.L.
Asistencia Técnica, Nave Industrial en A Sionlla, Santiago de Compostela. VEGALSA-GRUPO EROSKI.
Asistencia Técnica, Residencia de Mayores de Ourense GOA INVEST SA
Asistencia Técnica, Parque Eólico de Ubierna, Burgos. COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA.
Asistencia Técnica, Plataforma Logística Tempe en Sagunto, Valencia GOA INVEST SA.